

怀柔区怀柔镇北京红螺泉垂钓园 “6·26”一般生产安全事故调查处理情况

2022年6月26日5时48分许，怀柔区怀柔镇芦庄村北京红螺泉垂钓园（门店名为鱼乐园，以下简称红螺泉垂钓园）发生液化石油气爆炸事故，造成1人死亡、2人受伤，直接经济损失约115.31万元。

事故发生后，市领导作出重要批示，市安委会对该起事故挂牌督办。怀柔区政府成立事故调查组，并邀请区纪委区监委同步参与，对该起事故开展调查处理。有关情况如下：

一、基本情况

2020年11月，卢某建将红螺泉垂钓园出租给白某平，杜某鑫作为实际经营人开展经营。红螺泉垂钓园建有餐饮住宿楼、南餐厅等建筑，总建筑面积约1500平方米。发生事故的建筑物为餐饮住宿楼，该楼共2层、整体呈L形，北部一层为员工宿舍、厨房和仓库，厨房内设炒菜间、面点间等隔间；南部一层为客房、员工宿舍；餐饮住宿楼一层其他房间和二层房间为餐饮用房。红螺泉垂钓园厨房使用液化石油气。

2021年8月至2022年3月，燃气供应单位为北京中裕容达燃气有限公司；2022年3月至事发时，燃气供应单位为北京怀柔河燃气有限公司。

二、事故经过及应急处置情况

红螺泉垂钓园因疫情于2022年6月9日至6月23日暂停营业，6月24日恢复营业。6月24日16时许，怀泉河燃气公司向红螺泉垂钓园配送2瓶50千克瓶装液化石油气。6月26日5时48分34秒，餐饮住宿楼北部发生爆炸，导致3人被困，面点间东南位置起火，现场人员立即报警。11时38分，3名被困人员全部救出并送医救治，其中：1人救治无效死亡；2人经手术救治已出院。

三、事故原因及性质

该起事故直接原因为：红螺泉垂钓园气瓶间调压器功能失效，高压气体直接进入供气管道，厨房面点间内连接供气管道和灶具燃烧器的软管为非燃气专用管，在长期使用过程中老化强度降低，受高压气体作用形成泄漏口导致燃气泄漏；由于液化石油气钢瓶阀门和供气管道开关均开启，且电磁切断阀不能有效切断气源，液化石油气持续泄漏扩散，形成爆炸性混合气体，遇面点间冰柜启动产生的电气火花发生爆炸，导致事故发生。

经调查认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

四、责任追究情况

（一）刑事责任追究情况

红螺泉垂钓园实际经营人杜某鑫、承租人白某平、厨师邢某和、经营者卢某建和北京中裕容达燃气有限公司押运员崔某华，涉嫌重大责任事故罪，由怀柔区公安机关依法立案侦查。

（二）追责问责情况

1. 怀柔区城市管理委 2 人。四级调研员杨某宇给予通报批评，能源中心副主任（主持科室全面工作）孙某给予诫勉谈话。

2. 怀柔区怀柔镇政府 2 人。副镇长龚某给予通报批评，安全生产和招商引资服务中心主任王某给予诫勉谈话。

3. 怀柔区怀柔镇芦庄村 1 人。党支部书记、村委会主任卢某泽给予党内警告处分。

此外，纪检监察机关责成怀柔镇党委、怀柔区城市管理委党组分别向怀柔区委作出书面检查并切实整改，向怀柔区交通局党组、区市场监管局党组下发《纪检监察建议》。

（三）行政处罚（处理）情况

1. 红螺泉垂钓园。怀柔区市场监管局吊销红螺泉垂钓园经营者卢某建营业执照并处以 3 万元罚款。红螺泉垂钓园相关建筑由怀柔镇政府全部拆除。

2. 涉事燃气供应企业。北京怀泉河燃气有限公司，由怀柔区应急局处以 32 万元罚款，并由怀柔镇政府综合行政执法队对其他有关违法行为处以 10 万元罚款，怀柔区交通局注销该公司押运员许某峰危险货物押运人员从业资格证。北京中裕容达燃气有限公司，由怀柔镇政府综合行政执法队处以 10 万元罚款。